

CLIENT SARL Beffroi Hôtellerie À l'attention de Mme Lambert 18 rue des Carmes 59000 Lille	LIEU D'INTERVENTION Hôtel Le Beffroi Intervention du 25/08/2026 Suite au rapport de vérification n° 2026-2488
--	--

REP.	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT
13	Panneau de signalisation extincteur — fourni et posé Signalétique absente — Parking — rampe d'accès. Panneau photoluminescent, fixation incluse.	1	200,00 €	200,00 €
12	Extincteur CO2 5 kg (CO2-5) — fourni et posé Corrosion du corps — Local TGBT — sous-sol. Appareil neuf certifié NF, support et signalétique inclus.	1	119,00 €	119,00 €
15	Extincteur eau + additif 6 L (EP6) — fourni et posé Appareil non présenté lors de la visite — Réserve sèche. Appareil neuf certifié NF, support et signalétique inclus. Sans objet si l'appareil est retrouvé et nous est présenté.	1	89,00 €	89,00 €
—	Dépose et traitement des appareils réformés Enlèvement, vidange et traitement en filière agréée. Bordereau de suivi fourni.	1	12,00 €	12,00 €

Total HT	420,00 €
TVA 20 %	84,00 €
Total TTC	504,00 €

Pourquoi ces interventions. Un extincteur réformé, absent ou non signalé n'est pas comptabilisé dans vos moyens de secours. En cas de contrôle de la commission de sécurité ou de sinistre, l'écart entre le parc déclaré et le parc réellement disponible vous est opposable. La réalisation de ce devis ramène votre établissement à **16 appareils conformes sur 16**.

Bon pour accord Date, signature et cachet du client, précédés de la mention « Bon pour accord »	Pour la société EXYA — 25/08/2026
---	--------------------------------------

Devis valable 3 mois à compter de sa date d'établissement. Prix hors taxes, TVA au taux en vigueur. Délai d'intervention : 15 jours ouvrés à compter de la réception du devis signé. Règlement à 30 jours date de facture. Les appareils fournis sont conformes aux normes en vigueur et couverts par la garantie constructeur.