

RAPPORT DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES EXTINCTEURS

Maintenance annuelle — NF S 61-919

À JOINDRE AU REGISTRE DE SÉCURITÉ

INTERVENANT

EXYA
France
Rapport n° 2026-2260 · 25/08/2026

IDENTIFICATION DU RISQUE

Hôtel Le Beffroi — SARL Beffroi Hôtellerie
18 rue des Carmes 59000 Lille
Responsable : Mme Lambert · ERP type O

N°	EMPLACEMENT	SIGN.	RÉF	MARQUE	N° DE SÉRIE	ANNÉE	TY	2023	2024	2025	2026	PROCHAINE ÉCHÉANCE	OBSERVATIONS
1	Hall d'accueil	✓	EP6	Desautel	DS-19-40218	2019	PP	—	—	—	V	Révision 2029	
2	Réception — arrière-bar	✓	CO2-2	Sicli	SC-24-77104	2024	PP	—	—	—	V	Révision 2034	
3	Couloir RDC — issue nord	✓	EP6	Desautel	DS-19-40219	2019	PP	—	—	—	V	Révision 2029	
4	Cuisine — friteuse	✓	F6	Eurofeu	EF-24-31880	2024	PP	—	—	—	V	Révision 2034	
5	Cuisine — plonge	✓	EP6	Eurofeu	EF-16-20553	2016	PP	—	—	—	V	Fin de vie 2036	
6	Chaufferie	✓	PP6	Andrieu	AN-20-66412	2020	PA	—	—	V	V	Révision 2030	
7	Buanderie	✓	EP6	Desautel	DS-19-40224	2019	PP	—	—	—	V	Révision 2029	
8	1er étage — palier	✓	EP6	Desautel	DS-19-40231	2019	PP	—	—	—	V	Révision 2029	
9	1er étage — local ménage	✓	EP6	Desautel	DS-19-40232	2019	PP	—	—	—	V	Révision 2029	
10	2e étage — palier	✓	EP6	Desautel	DS-19-40238	2019	PP	—	—	—	V	Révision 2029	
11	3e étage — palier	✓	EP6	Desautel	DS-19-40241	2019	PP	—	—	—	V	Révision 2029	
12	Local TGBT — sous-sol	✓	CO2-5	Sicli	SC-18-51902	2018	PP	—	—	—	V	Révision 2028	
13	Parking — rampe d'accès	✓	PP6	Andrieu	AN-15-33107	2015	PP	—	—	—	RE	Remplacement	À DEVIS Corrosion en pied de corps
14	Parking — niveau -1 pilier C	✓	PP6	Andrieu	AN-20-66418	2020	PP	—	—	—	V/R	Révision 2030	RÉSERVE Cartons devant l'appareil
15	Réserve sèche	✓	EP6	Desautel	DS-19-40244	2019	PP	—	—	—	NP	À représenter	À DEVIS Emplacement vide
16	Salle de séminaire	✓	EP6	Mobiak	MB-26-10442	2026	PP	—	—	—	V	Révision 2036	

Synthèse

16 appareils · 13 conformes · 1 avec réserve · 1 à remplacer · 1 non présenté

À prévoir — devis joint

- n° 13 · Parking — rampe d'accès
- n° 15 · Réserve sèche

Réserve — à la charge de l'exploitant

- n° 14 · Parking — niveau -1 pilier C

Auto-contrôle

- ✓ Étanchéité — remplacement des joints
- ✓ Pression — poids sparklet, manomètre
- ✓ Mécanique — percuteur, poignée, gâchette, tuyau
- ✓ Charge — quantité, péremption
- ✓ Signalétique — panneau, numérotation, sérigraphie
- ✓ Environnement — support, étiquette, accessibilité
- ✓ Registre de sécurité — présent, renseigné, signé
- ✓ Nettoyage et contrôle des éléments restants

Bon pour réception de la vérification

Le client — Mme Lambert

Le technicien — 25/08/2026

Les échéances affichées sont indicatives et calculées à partir des données saisies. L'exploitant reste seul responsable du respect de ses obligations réglementaires.